La restauration de l'église est devenue urgente

Il s'avère que le bâtiment  souffre aujourd'hui de problèmes structurels, nécessitant d'importants travaux.

Incorporée dans les biens municipaux au moment de la loi de Séparation, l'église paroissiale n'a pas bénéficié, de par sa position dans la ville, de la manne des foules de Lourdes.

Malheureusement, le bâtiment lui-même, le gros œuvre, dont le clocher date de 1936, n'a pas connu de grande visite de révision. Le temps ayant fait son œuvre, il s'avère urgent d'entreprendre un certain nombre de restaurations comme le changement de la couverture en ardoises et en zinc du toit . La charpente connaît de graves désordres (pourrissement par fuite d'eau, parasitage des bois, fissuration des murs au niveau des ancrages) ; le clocher est fragilisé par l'ouverture des joints de scellement, par la rouille qui a fait éclater de nombreuses pierres ; la nef centrale présente des désordres inquiétants, avec des fissures traversantes.